

CARA MEMAKAI N95

6 langkah untuk kedap yang rapat



1

BASUH TANGAN

Bersihkan tangan sebelum menyentuh topeng.



2

PERIKSA TOPENG

Tiada koyak atau kemik. Tali elok. Saiz tak sesuai? Beritahu penyelia anda.



3

TEKUP DAN LETAK

Pegang topeng di tapak tangan. Tutup hidung, mulut dan dagu.



4

PASANG KEDUA-DUA TALI

Tali atas tinggi di belakang kepala. Tali bawah di leher, di bawah telinga.



5

BENTUKKAN KLIP HIDUNG

Tekan dengan hujung jari KEDUA-DUA tangan. Jangan picit dengan sebelah tangan.



6

SEMAKAN KEDAP

Tekup topeng, hembus dan tarik nafas. Bocor? Betulkan dan semak semula. Masih bocor? Beritahu penyelia anda.



Janggut atau jambang = udara bocor



Tukar bila basah, kotor atau rosak



Topeng pembedahan tak menahan jerebu